

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку проведения паспортизации
объектов социальной и инженерной
инфраструктур в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

С.Н.Зеленина.

(подпись)

« 05 » 12 20 19 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

№ от « 05 » 12 20 19 г.

государственное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ганюшина П.М. с. Сергиевск муниципального района Сергиевский Самарской области

Структурное подразделение «Поиск»

(полное юридическое наименование объекта)

446541 Самарская область, муниципальный район Сергиевский, с. Сергиевск, улица Ленина 66, 8 (84655) 2-19-02, school1_serg@samara.edu.ru, Веселова Ольга Александровна – директор ГБОУ СОШ «Образовательный центр» с. Сергиевск

Структурное подразделение «Поиск» 446541 Самарская область, муниципальный район Сергиевский,

п.г.т. Суходол, улица Молодогвардейская, 25 8 (84655)-2-19-30, СП Поиск Сергиевск do poisk_serg@samara.edu.ru

Куликов Владимир Борисович- руководитель СП «Поиск»

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта п.г.т. Суходол

2. Ведомственная принадлежность: Северное управление образования и науки Самарской области.

3. Вид деятельности:

образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная, оперативное управление

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг:

70/309

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта:

отдельно стоящее

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов: 6 входов: 1 основной и 5 эвакуационных

8. Год постройки: 1973г

9. Год последней реконструкции: 2011г.

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		80
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус «Сергиевск -Суходол» остановка магазин «Остановка»
Наличие переходов на пути следования от остановки		<u>есть, нет</u>
Регулируемые переходы	<u>есть, нет</u>	со звуковой сигнализацией <u>есть, нет</u>
Нерегулируемые переходы	<u>есть,нет</u>	
Внеуличные переходы	<u>есть, нет</u>	с пандусом <u>есть, нет</u>
		с подъемником <u>есть, нет</u>
Тактильные указатели	<u>есть, нет</u>	
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10% <u>есть, нет</u>
Открытые лестницы	<u>есть, нет</u>	Пандусы с уклоном более 8% <u>есть, нет</u>
Поручни на лестницах	<u>есть, нет</u>	Поручни на пандусах <u>есть, нет</u>

пояснения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1 м	К, О	замена или реконструкция	
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	Нет	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥ 2,0 м	4,0 м	К	+	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	4,0 м нет	К	+	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м		С	установка	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		С	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м		С	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С	установка	
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного	< 0,025 м	0,05 м	К, С, О	установка	

пояснения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	движения					
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,05 м	К, С, О	+	
	Места отдыха**	наличие	нет	К, О	установка	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	37,2	К, О	+	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	установка	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	нет	К	создание	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	≥ 1,35 м	1,3 м	О, С	+	
	Марш лестницы между площадками	3-12 ступеней	10 ступеней	О, С	+	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	есть	О, С	+	
	Высота подступенка	0,12-0,15 м	0,15 м	О, С	+	
	Ширина проступей	0,35-0,4 м	0,30 м	О, С	+	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8-0,9 м		С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не	наличие	нет	О, С	установка	

поре- щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	Наличие	O, C	установка	
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	1,3 м	O, C	+	
	высота поручней	0,9 м	1 м	O	+	
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	Наличие	O	+	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	O, C	установка	
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	нет	K	установка	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	K	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	K, O	установка	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	нет	K, O	установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	K	установка	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	O	установка	
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	K, O	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	K, O	установка	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	K	установка	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	K	установка	
	Промежуточная площадка при прямом пути движения(при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	K	установка	
	Промежуточная площадка на повороте пути	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет		установка	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	движения					
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О	установка	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
	2.1. Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,7 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	2,8 x 0,7 м	О, С	+	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	3,5 x 1,6 м	К	+	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Навес	наличие	Наличие	К, О	+	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	Нет	К, О, С	установка	
	Информация об объекте	наличие	Наличие	Г	+	
	Система вызова помощи	наличие	Нет	К	установка	
2.2. Лестница наружная						
	Нескользящее покрытие	наличие	наличие	О, С	+	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	4 м	С	+	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	Наличие	О, С	+	
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	О, С	+	
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	Наличие	О, С	+	
	завершающие горизонтальные части поручней	≥ 0,3 м	Нет	О, С	установка	
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м**	наличие	Наличие	О, С	+	
2.3. Пандус наружный						
	Ширина марша	≥ 1,0 м	нет	К	установка	
	Угол уклона	≤ 5°	нет	К	установка	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	нет	К	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		

пόμε- щений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Негравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К, О	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	установка	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		нет		установка	
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		К		
	Промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К, О	установка	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет	К, О	установка	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет	К	установка	
	Звуковой маяк у входа**	наличие	Нет	С	установка	
	Световой маяк у входа**	наличие	Нет	Г	установка	
2.4. Тамбур						
	Габариты(глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции – (1,5-1,8) x 2 м	6,1 x 1,36 м	К	+	
	Двери распашные (Р), раздвижные (А)	наличие	Р	К, О	+	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции – $\geq 0,9$ м	1,05 м	К, О	+	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента – $< 0,014$ м, общая высота – $\leq 0,028$ м	0,10 м	К	+	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	Нет	С	установка	
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	установка	
	на высоте	0,9 м		О, С	установка	
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	установка	
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	нет	К	установка	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К	установка	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
	расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О	установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К	установка	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	нет	К, О	установка	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	установка	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	установка	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет		установка	
	стационарный	наличие	нет	К	установка	
	мобильный	наличие	нет	К	установка	
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,6 м	К	+	
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К	+	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	К, О	установка	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Речевые информаторы и маяки**	наличие	Нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации**	наличие	Нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы**	наличие	Нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	Нет	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	Нет	К, О, С, Г	установка	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения – не менее 1,2 м	≥ 1 на этаж		О		
	для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м	≥ 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	С	установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов**	наличие	нет	С	установка	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	

поре- шений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С	установка	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	О	установка	
	на высоте	0,9 м		О		
	Неправмирующие завершения поручней	наличие	нет	К	установка	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	О	установка	
	3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,3 м	К	+	
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$	нет	К	установка	
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О	установка	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	установка	
	3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3-0,5 м	нет	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	установка	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	установка	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	наличие	О, С	+	
	на высоте	0,9 м	1 м	О, С	+	
	Нетравмирующие завершения поручней	наличие	наличие	О, С	+	
	Завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м	нет	О, С	установка	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	установка	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные**	наличие	нет	С	установка	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)				-	
3.7. Лифт пассажирский						
	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве – $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов – $\geq 1,1 \times 1,4$ м	Нет	К	установка	
	ширина дверного проема	при новом строительстве – $\geq 0,95$ м, для действующих объектов – $\geq 0,8$ м	Нет	К	установка	

Помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Зеркало**	наличие	Нет	К	установка	
	Поручни**	наличие	Нет	О	установка	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта**	наличие	Нет	Г, С	установка	
	Знак доступности	наличие	Нет	К	установка	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	Нет	С	установка	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	Нет	С	установка	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8-1,1 м	-	К	-	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,2 м	-	К	-	
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2. Обслуживание в кабинете №						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,8 м	К	+	
	Высота порога	отсутствие	отсутстви е	К, О	+	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	установка	
	размещение на высоте**	≤ 1,8 м	нет	К	установка	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленных для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	высота прописных букв**	$\geq 0,025$ м	нет	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м	нет	О	установка	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	установка	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7-0,8 м		К, О	+	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет №13					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	1,4 м	К	+	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8-1,1 м	нет	К	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, cabina телефона)					
	Ширина x глубина	1,5x1,5 м	нет	К	установка	
	Место для сидения**	наличие	-	О	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)**	наличие	-	О	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	$\geq 2\%$	-	К	-	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	$\geq 1,2$ м	-	К	-	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	≥ 2	-	Г	-	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	Нет	К	установка	
5. Санитарно-бытовые помещения						
	5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	Наличие	Г	+	
	5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	Нет	К, О, С	установка	
	Знак доступности помещения	наличие		К	установка	
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С	установка	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		К, О	+	
	Направление открывания дверей	наружное	наружное	К	+	
	Кабины для инвалидов:				+	
	количество кабин	> 1 шт.	-	К, О	-	
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	-	К, О	-	
	габариты (минимальная глубина)	$\geq 1,8$ м	-	К, О, С	-	
	габариты (минимальная ширина)	$\geq 1,65$ м	-	К, О, С	-	
	Унитаз:		нет		унитаз	
	опорные поручни	наличие	нет	К, О	-	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	откидные поручни**	наличие		К		
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м	-	К	-	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О	-	
	Раковина:					
	высота раковины	0,75-0,85 м	0,80	К, О	+	
	опорный поручень	наличие	Нет	О	+	
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	Нет	К, О	+	
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа**	наличие	Нет	К, О	установка	
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К	+	
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	Нет	О	установка	
	Зеркало поворотное	наличие	Нет	К, О	установка	
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Нет	К		
	Душевые:		нет			
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x	$\geq 0,48 \times 0,85$ м	-	К, О		

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	длина)					
	опорный поручень	наличие	Нет	К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
	6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	предоставлении услуги					
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие		К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы:	наличие		К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3-1,4 м		К, О, Г, С	установка	
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С	установка	
	освещенность	наличие		К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации	наличие		С	установка	
	предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:					
	высота размещения	1,3-1,4 м		С	установка	

помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С	установка	
	на кнопках управления лифта	наличие		С	установка	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С	установка	
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)		Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)		С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие		К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие		С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие		С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие		Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие		К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие		Г		
	стационарная	наличие		Г	установка	
	переносная	наличие		Г	установка	

7. Выводы

Территория, входная группа, пути движения, отдельные зоны оказания услуг, санитарно бытовые помещения соответствуют требованиям доступности, установленным для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) категорий: К, О, Г, У. Создание условий по доступности для МГН школьного возраста категории С нецелесообразно, в связи с наличием в регионе специальных образовательных организаций для детей данной категории.

Приложения: 1. _____

2. _____

3. _____

Представитель рабочей группы
Главный специалист Северного управления
Министерства образования и науки Самарской области

Брилькова Наталья Ивановна.

(подпись)

« 05 » 12 2019 г.

Представитель организации, эксплуатирующей объект
Директор ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Сергиевск

Веселова Ольга Александровна.
(подпись)

« 05 » 12 2019 г.

*Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605):

Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

**Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.